

# R5 2,5 TDI 6-Gang Schaltgetriebe kein Vortrieb

**Beitrag von „Henndy“ vom 27. Juli 2018 um 06:35**

Hallo , bin gestern losgefahren und nach einer Weile kündigte sich im 6-Gang eine Vibration in der Karosserie an . Nach Zurückschalten in den 5. Drehzahl höher war das weg .

Nach weiterern Schaltvorgängen plötzlich ein Schlag und 0 Vortrieb mehr .

Wenn ich im Stand die Kupplung im 1. Gang kommen lassen möchte , gibt es nur noch ein Mechanisches Schleifgeräusch .

Alle Gänge lassen sich im Stand schalten , außer die Ebene 5.+6.Gang .

Was kann das jetzt sein ??

Getriebe defekt ??