

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „rebell“ vom 13. September 2018 um 19:32

Hört sich nach Umsatzfördernder Maßnahme im Bereich Neuwagenverkauf an...
Ich hab eine neue Kardanwelle im Zubehör gekauft, und selber gewechselt.
Hat irgendwas um die 300€ gekostet, Altteil ging zurück gegen Pfanderstattung.

Bei dir muss sich doch wer finden, der die Welle tauscht.
Ist doch kein Hexenwerk...
(Tankstelle mit Werkstatt reicht dafür locker)