

Das ganze TII beim Kaltstart wackelt, aber nur 10 Sekunden

Beitrag von „Blaz4net“ vom 16. November 2018 um 22:22

Hallo,

2 Jahre später noch alles gleich.

Im Workshop schlagen sie vor, noch zu warten, dass das Problem schlimmer wird. Das Problem ist aber immer gleich und das nervt mich, trotzdem, dass das Auto läuft wie neu und hat rund 180.000km 😊

Ich habe auch ein Video von diesem Problem aufgenommen (unten).

Wenn jemand eine Idee hat, was sollte das sein, bitte um Information.

[video]<https://drive.google.com/file/d/11K1AFk...iew?usp=sharing>[/media]