

Ton Aussetzer RNS 850 / fahren ohne Navigationsrechner

Beitrag von „TOUAREG_II“ vom 9. Dezember 2018 um 10:09

Hallo und guten Morgen Thorsten,

vielen lieben Dank für deine schnelle und mich doch sehr beruhigende Antwort.

Ich habe meinen großen gerade erst von RCD550 auf RNS850 aufgerüstet und nach vielen Tagen hin und her mit dem Komponentenschutz und weiteren Einstellungsorgien ein zu 100% laufendes System gehabt.

In meinem Kopf gingen sofort alle Alarmglocken an... Lichtwellenleiter gebrochen, Stecker Defekt, wieder Komponentenschutz ??? Aber wenn es in Anführungsstrichen nur ein neu aufsetzen des CAN Gateway ist dann bin ich beruhigt.

Kann dies auch eine VW Vertragswerkstatt (leider habe ich bisher wenn es um Software geht nur schlechte Erfahrungen gemacht mit VAG) oder ist dies über VCDS möglich?

Ich habe leider keinen solchen Krack an der Hand und wüsste auch nicht wo ich diesen Auftreiben kann.

Vielen Dank und einen schönen zweiten Advent