

Nervöses Hin- und Herschalten zwischen 7. und 8. Gang

Beitrag von „Skyhunter“ vom 14. Februar 2019 um 17:23

Hallo liebe Forenmitglieder,

ich war heute in der VW-Werkstatt: durch ein Softwareupdate des Getriebes konnte das Problem vollständig behoben werden. Das Drehmoment wird wieder genutzt, wie es sein soll



Viele Grüße!