

Motorschaden durch nassen Luftfilter

Beitrag von „Aycenev“ vom 12. Mai 2019 um 01:44

Hallo Touareg freunde. Seit einem Jahr Besitze ich einen vw Touareg 7p v6 tdi. Gekauft bei km 67000. Als ich Luft Filter austauschen wolte, weil kaum eine Werkstatt überprüft aber nicht austauscht habe ich die vorgenommen. Oh man ich habe schlimmste verhindern können. Klemmen öffnen sieht oben sauber aus , als ich den Filter rausgezogen habe ,ist die Hälfte der Filter durch die Nässe aufgeweicht wurde in der Kasten geblieben. Wenn der Motor die Filter teile in den Motor Saug, hat man Turbo und Motor Schäden. 😬. Ich rate euch Regel mäßig prüfen und austauschen. Ich weiß nicht wie der Filter nass wird. Ich vermute in der Waschstraße mit laufendem Motor sein. Weil der Luft Saugrohr bis zum Kühlergrill geführt ist, da fließt in der Waschstraße viel Wasser von oben runter. Und von wegen der dicke kann schwimmen 😄 Auf Dauer Lösung habe ich k&n Luftfilter eingebaut. Ich wünsche Schönen Wochenende .