

# stark undichtes Getriebe

Beitrag von „coala“ vom 19. Mai 2019 um 18:49

[Zitat von Meister W.](#)

[...] Ich geh mal davon aus, es die Welle gemeint, vom Verteilergetriebe zur Vorderachse. Wie wird die denn ausgebaut, ich kann nirgends Schrauben entdecken.  
[...]

Servus Wolfgang,

die beiden Kardanwellen sind jeweils gesteckt, was ihre Enden zum Verteilergetriebe hin betrifft. Das hat Gewichtsgründe und deshalb siehst du da auch keine Schrauben. Ansonsten hat Arndt ja schon den richtigen Tipp gegeben, Kundenservice anschreiben und das Ganze schildern.

Grüße  
Robert