

## 2011er 3.0 V6 TDI Fehlercode P242A

Beitrag von „-marcus-“ vom 17. Juni 2019 um 12:42

Ich habe den Temperatursensor vor dem DPF ausgetauscht und der Fehler ist weg.

Wagen ist am WE 1.000KM ohne Probleme gelaufen. 🙌