

Toureg V6 TDI 245 PS unrunder Motorlauf beim starten

Beitrag von „the majer“ vom 11. Juli 2019 um 16:46

Servus zusammen,

Ich habe, nachdem VW sich immer noch nicht gemeldet hat bei mir, selbst mal im Motorraum nach dem Rechten geschaut. Dabei ist mir ein rissiger Schlauch aufgefallen.

[IMG 20190711 163906.jpg](#)

[IMG 20190711 163939.jpg](#)

Was für ein Schlauch ist das denn?

Viele Grüße

Philipp