## **Wasser im Fussraum**

## Beitrag von "dieseldriver" vom 13. Juli 2019 um 19:16

## Zitat von dieseldriver

...weiß jemand ob es bei Fahrzeugen mit Henkel (also ohne Dachrelings) eine Entwässerung der Führungsschienen gibt?

Mein T hat kein Schiebedach und das Wasser sammelt sich auf der Fahrerseite unten im Türholm wo sich die A-Säule mit dem Fahrzeugboden verbindet. Die Frage ist wie kann es dort reinkommen...

Habe heute eine Aluschiene abgebaut und nachgeschaut. Es gibt keine Drainage o.ä. Das Wasser kann also in meinem Fall nur eindringen wenn die Dichtungen defekt sind...