

Aussentemperatursensor schwankt sehr stark

Beitrag von „bella_b33“ vom 24. Dezember 2019 um 08:31

Moin Bande,

Mir fällt beim Touareg Eines auf, was ich bei noch keinem Auto hatte: Die Aussentemperaturanzeige schwankt wie verrückt. Ich fahre mit kaltem Auto los, alles gut....dann stelle ich das Ding in der Stadt bei -12°C ab und gehe kurz irgendwo hin, wenn ich wiederkomme zeigt der Sensor teils sogar schon Plusgrade an, was sich dann erst ganz langsam bei der nächsten Fahrt wieder runterkühlt.

Bin ich der Einzige mit dem Problem?

Falls noch jemand solch ein Verhalten aufgefallen ist:

Ist der Sensor irgendwie zu sehr in Motornähe verbaut?

Beim Tiguan z.B. war das nie von der Motorwärme beeinflusst, da war der Sensor glaube ganz unten in der Frontstoßstange verbaut.

Gruß

Silvio