

230V & 12V Steckdosen an Mittelkonsole hinten defekt

Beitrag von „Hedempire“ vom 17. Januar 2020 um 06:52

Moinsen,

siehe Betreff.

Sicherung (Nr. 40 / Sicherungskasten rechts) habe ich bereits geprüfert, die ist in Ordnung.

Jemand noch eine andere Idee?

Danke,

beste gruesse

Andre