

# **230V & 12V Steckdosen an Mittelkonsole hinten defekt**

**Beitrag von „pe7e“ vom 23. Januar 2020 um 07:56**

Ist "nur" die Sicherung ok oder liegt dort auch Saft an?

Wenn ja, dann Verkabelung zwischen Sicherung und Mittelkonsole prüfen.