## V10 Servopumpe

## Beitrag von "5.0V10TOUAREG" vom 27. März 2020 um 11:17

Tatsächlich war zu wenig Öl drin, ich habe da gar nicht mit gerechnet da er grade für Service in der Werkstatt war und ich da doch wohl mit gerechnet habe das dieses kontrolliert wurde.

Hat jemand hier im Forum schon mal sein V10 Motor überholen lassen und hat eine Summe bereit was er dafür aus gegeben hat.

Meiner hat jetzt genau 200.000 gelaufen, weiß jetzt nicht ob man dem bis zum excitus fahren sollte oder vor alles los geht einfach dem Motor überholen sollte.

Vieleicht hat ja jemanden Erfahrungsberichte würde mich sehr freuen