

Lenkrad und Sitzheizung gekoppelt

Beitrag von „coala“ vom 2. April 2020 um 19:39

Servus,

Area View an sich war nicht das Problem, die Schwierigkeit lag beim autonomen Einparken, welches ja im Paket fix mit Area View verknüpft ist. Da war Audi beim Q8 aber auch nicht scheller mit dem "großen" Einpark-Assistenten.

Fairerweise muss man aber sagen dass das assistierte Parken ganz enorm komplex ist, da war es schon wirklich besser, dass man das nicht vorschnell auf den Markt brachte. Nur als Beispiel ist die zuverlässige Erkennung runder Säulen mittels der Ultraschall-Sensorik - je nach Radius selbiger - alles andere als trivial. Ob das nun im "Endstadium" zu 100 % zuverlässig funktioniert, das konnte ich noch nicht am eigenen Fahrzeug testen.

Dein Fahrzeug ist ja scheinbar neuer, wenn das 03/2020 sich auf ein Neufahrzeug bezieht. Welchen Datenstand hat denn deine Bedienungsanleitung?

Grüße
Robert