

Dynamic Light Assist DLA keine Funktion

Beitrag von „Fred2000“ vom 15. Mai 2020 um 09:44

[Zitat von Bergheimer](#)

Edit :

Sieht ganz nach einem missglückten NAVI Update aus.....

Gruss,

didi

Hallo Didi,

ja das wurde mal gemacht weil die Karten hoffnungslos veraltet waren. Navi und alle anderen Funktionen die mit dem RNS 850 zu tun haben funktionieren aber. Gleicht das DLA System Navi Daten ab, wo es sich befindet bzw. ob es außerhalb der Ortschaft ist und daher das Fernlicht maskiert? Dann würds langsam Sinn ergeben, warum das nicht mehr funktinopelt...

LG

Andreas