

viele Fehlercodes und absoluter Neuling im Bereich Selbstreparatur

Beitrag von „TouriLPG“ vom 16. Juli 2020 um 18:03

Ich erwarte gar nix und bin immer bereit, weitere Daten mitzuteilen. Ich fahre einen Touareg 7L V6 3,2 L Benziner mit LPG Anlage (150 L). Die Autobatterie unter dem Fahrersitz wurde gewechselt und eine weitere Batterie ist mir nicht bekannt.

Weitere Fragen sind immer erwünscht 😊