

Wasser Temperatur auf 90 Grad dann qualm und ausfall turbo 1 V10

Beitrag von „Snoppy1972“ vom 18. Juli 2020 um 08:12

Hallo,

Ich habe seid neustem das Problem das wenn meine Wasser Temperatur auf 90 Grad steigt das das Auto dann Beifahrerseite qualmt oben aus der Haube und wenn ich stehe kommt es auch sowie es aussieht aus dem Beifahrerseite Lüftung.

Was kann das sein?

Hinzu kommt das genau in diesem Moment dann auch das Steuergerät 1 den Turbo abschaltet.

Bleibt die Temperatur unter 90 Grad kann ich std. Lang fahren ohne Probleme.

Auto ist V10 Bj. 2005

Freue mich auf vielleicht Erfolgreiche Lösungsansätze.

VG