

Federbalg hinten oben undicht

Beitrag von „strauss87“ vom 22. Juli 2020 um 12:46

danke für deine Antwort ja ich werde mich mal bei der Firma melden. Ich hatte gedacht so wie es für mich aussieht müsste da oben zwei O-Ringe seien die dieses alles abdichten, denn es ist ja wirklich nur oben am Stützlager undicht