

Federbalg hinten oben undicht

Beitrag von „coala“ vom 22. Juli 2020 um 12:56

[Zitat von strauss87](#)

[...] Ich hatte gedacht so wie es für mich aussieht müsste da oben zwei O-Ringe seien die dieses alles abdichten, denn es ist ja wirklich nur oben am Stützlager undicht

Servus,

das bringt dich aber nicht weiter, denn das Öl stammt ja aus dem undichten Stoßdämpfer. Und da wäre es schlichtweg nur Make-up, wenn du das "Gehäuse außen rum" abdichtest und innen verlieren die Dämpfer munter weiter an Öl - und damit natürlich auch Wirkung. Die Stoßdämpfer selbst stehen unter Gasdruck, da kannst du nichts auswechseln in Sachen Abdichtung an der Kolbenstange.

Grüße

Robert