

# Falsche Codierung?

Beitrag von „micha912“ vom 19. August 2020 um 09:24

[Zitat von Hummerman](#)

0012392 würde aber streng genommen bedeuten, dass das Abgassoundpaket verbaut  
iD

Von der Sache her ist das richtig. Allerdings gelten die Soundpaket-Codes ja nur für den V8 AXQ. Deswegen hab ich das bei meiner Rechnung mal außen vor gelassen und das bei meinem auch mal ändern und beobachten.

BTW: Was war das eigentlich für ein Soundpaket beim V8 und wo ist da der Zusammenhang zum Getriebe? Fuhr der dann permanent nur in Stufe S?

Wird ja wohl nicht dieser Nachrüst-Lautsprecher sein, den man in meinen Augen völlig übersteuert nachrüsten kann.