

Ölverlust Touareg 7l V10

Beitrag von „micha912“ vom 19. September 2020 um 17:21

Dieses schwarze Teil ist ein Stecker der Elektrik, da kann nur Öl rauskommen, wenn es da vorher auch reingelaufen ist. Das Foto ist von unten gemacht, oder? Ich denke mal, das Öl kommt von weiter oben und tropft da rauf. Nächster Kandidat wäre für mich die Ölleitung, die man im Hintergrund sieht. Oder noch weiter oben. Ich sehe, Du hast auch nen V10 - hast Du mal die Motorabdeckung abgenommen und mit einer Lampe in das "V" reingeleuchtet, dort wo Öleinfüllstutzen und Ölfilter sind? Bei mir stand da oben alles voll, weil der O-Ring vom Deckel des Ölfiltergehäuses 3x neu gemacht wurde und immer noch rausgedrückt hat. Nur so eine Idee. Wenn Du ne Bühne hast, alles mit Bremsenreiniger säubern und dann bei laufendem Motor mal schauen.