

V10 TDI Massiver Kraftstoffverlust

Beitrag von „tr4c3rt“ vom 9. Oktober 2020 um 17:23

Der Service Mitarbeiter heute früh beim Freundlichen, hat auf die Ware geguckt und drei mal auf die Rechnung.

Mit dem Satz, dass er nicht ruhig schlafen kann, wenn er mir die volle Summe abnimmt habe ich 25% Rabatt bekommen.

Immerhin eine nette Geste.

Der Wagen läuft jetzt wieder 1a!

Zu meiner großen Verwunderung war der Servo Flüssigkeit stand heute deutlich unter Minimum.

Fast ganz unten.

Mir scheint als hätte das System irgendwo Luft gezogen, die durch das Auffüllen von gestern in den AGB gedrückt wurde. Die fehlende Menge kann unmöglich über Nacht verloren gegangen sein.

Der Kühler für das Servo Öl ist leicht nass, sieht aus ein Steinschlag.

Der fliegt die Tage auch noch mit raus, das dürfte die Ursache sein.