Aufrüsten Zuheizer zur Standheizung

Beitrag von "micha912" vom 17. Oktober 2020 um 12:46

Kleiner Nachtrag für die Umrüstung des Zuheizers zur Standheizung

Zitat von curverbox

Mein Problem ist, dass innen keine Wärme ankommt. Die Climatronic schaltet nicht ein und die Wassertemperatur bewegt sich

auch nicht. Die Außentemperatur war 8°C.

Was läuft da falsch?

Springt Deine Heizung denn an? Wenn ja, würde ich mal die Umwälzpumpe checken.

Ich hatte mir ja den Kabelsatz von Kufatec gekauft und mir nach Kauf die EBA runtergeladen, die allerdings meines Erachtens nicht passt.

Am 6-poligen Stecker von K, der ins Steuergerät für die FFB kommt, sind 3 Kabel:

Pin 1 - Dauerplus

Pin 2 - soll auf Pin 6 (W-Bus) des 6-poligen Steckers am Zuheizer

Pin 6 - Masse.

Mein 6-poliger Stecker am Zuheizer ist wie folgt belegt:

Pin 2 - CAN H

Pin 3 - CAN L

Pin 6 - Dosierpumpe

Der W-Bus liegt am Stecker des Zuheizers allerdings auf Pin 1, Pin 6 ist die Dosierpumpe.

Ich werde Kabel 2 vom Steuergerät auf Pin 1 Zuheizer - Webasto Diagnoseleitung - legen und schauen, was passiert. Und Montag ggf. mal bei K anrufen.

In der EBA, die es hier im Forum gibt, ist die Pinbelegung richtig.