

# **P2011 trotz neues Saugrohrteils**

**Beitrag von „pe7e“ vom 1. November 2020 um 19:48**

Hallo,

wenn die Stellmotoren baugleich sind, dann kannst du sie ja gegenseitig tauschen und schauen was passiert. Wenn nicht, ist entweder der Stellmotor oder die Ansteuerung von diesem zu prüfen...

Gruß Peter