SIM-Karte wird von Kartenleser im Handschuhfach nicht erkannt

Beitrag von "Zizou1969" vom 18. November 2020 um 20:21

Hallo liebe Touareg-Freunde,

mein Name ist Carsten. Ich bin neu hier im Forum. Vor 1 Woche habe ich mir einen Touareg II Terrain Tech Exclusive BJ 2013 angeschafft. Ich bin total verliebt in dieses Auto, leider ergibt sich folgendes Problem: habe meine Debitel-MultiSim (funktioniert im iPad problemlos) in den Kartenleser gesteckt, in der Hoffnung, dass damit Google Maps benutzbar wird. Leider erkennt das System überhaupt keine SIM. Habe auch schon im Green Menü gesucht, aber auch da lässt sich nichts aktivieren. Hat irgendjemand eine Idee, wie ich im RNS850 die SIM zum laufen bringe?

Vielen Dank vorab.