

Probleme nach Scheinwerfertausch

Beitrag von „Zugpferd“ vom 5. Januar 2021 um 13:00

Gutes neues Jahr euch allen noch!!!

Ich brauche mal euren Rat... habe mich nach einem kleinen Frontschaden bei meinem 7L Vorfacelift (2005) dazu entschlossen, meine alten Scheinwerfer MIT Kurvenlicht (die schwarzen innen) gegen die mit der Doppellinse (war glaub ich häufig beim V10 verbaut) zu tauschen.

Habe mich im Vorfeld jedoch nicht informiert ob dieser Wechsel große Probleme bereiten kann!!

Nun ist es so, dass sich beim Fernlicht die innere Linse nicht mit einschaltet und ich ein AFS-Fehler im Kombiinstrument habe.

Kann mir einer von euch sagen, wie ich diese Scheinwerfer zum laufen bekomme bei mir im Wagen.? Ich denke irgendwo im Fahrzeug muss ein Steuergerät sitzen, welches für das Kurvenlicht verantwortlich ist/war. Dieses muss vermutlich durch ein anderes ersetzt werden ?? Nur welches und wo sitzt es ?

Wär euch wirklich sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet! Und bitte keine fragen, warum ich die Lampen umgerüstet habe. DANKE 😊