

# Nachrüstung Homelink Modul

**Beitrag von „Hubschraubert“ vom 25. Januar 2021 um 20:48**

Danke für die schnelle Antwort, ich bin mir eben unschlüssig, da ein anderer Forenbeitrag beim 7L ein Foto gepostet hat, bei dem das Garagentürsteuergerät (Homelink) irgendwie oberhalb der Beleuchtungseinheit montiert war. Kannst du mal bei Erwin fragen, ob es beim 7P auch vorne ist?

Danke Hubert

ich hoffe das funktioniert hier so mit der Verlinkung eines anderen Posts

[AW: Position des "Homelink" Steuergerätes](#)