

Kurzzeitig leichter Dampf aus Motorraum

Beitrag von „IGOR_V10“ vom 15. Februar 2021 um 09:12

Hi Flo,

das ist kein Mangel sondern so gewollt, wie der Peter schon beschrieben hat ist das der Zuheizer der Standheizung. Ich habe eine Woche nach dem Kauf meines V10 TDI auch erstmal einen Schreck bekommen.

Eindämmen kann man das mit Ultimate Diesel, da sieht man den Qualm zumindest nicht mehr und es riecht auch nicht so stark nach Diesel. Zumal das bei dem aktuellen Wetter auch beim Ultimate qualmt wenn der zuheizer läuft.

Grüße

Igor