Beifahrertür geht bei großer Kälte von innen nicht auf

Beitrag von "Coronet" vom 15. Februar 2021 um 11:52

Ja, die Batterie ist ok . Das Sonderbare ist ja, dass alles funktioniert, die Standheizung, die Scheibenheizung, die Außenspiegelheizung, einfach alles - auch zur selben Zeit. Nur die Beifahrertür macht Sperenzchen, aber auch nur eine gute erste Viertelstunde. Bin gespannt, ob es weg ist, wenn es jetzt wieder wärmer wird.

..... Den Tipp, die Batterie mal zu laden, werde ich trotzdem mal befolgen, Danke.