

# Kardanwelle hinten herausgesprungen

**Beitrag von „AurumBB“ vom 16. Februar 2021 um 17:34**

Hallo Zusammen,

ist es schon mal passiert, dass die Kardanwelle beim Touareg 2 herausgesprungen ist? Und das im Stillstand an der Ampel?