

Fehlercode 16563 Kraftstoffqualität zu Hoch

Beitrag von „Nori_V10“ vom 18. Februar 2021 um 23:54

Hallo Zusammen

Ich fahre einen Touareg V10 TDI

und zwar habe ich das Problem das mein Fahrzeug ab 70km/h bei Halbgassstellung anfangt zu Stottern. Beim Auslesen kommt mir nur der Fehlercode 16563 . Wäre froh wenn mir jemand helfen könnte und mir sagen könnte wie ich hier vorgehen sollte.

Danke&Gruss

Nori