

Motorlüfter läuft nach Zündung an sofort auf hoher Geschwindigkeit

Beitrag von „ratte321“ vom 19. Februar 2021 um 23:02

[Zitat von audichris](#)

Hallo, hast du die Teilenummer vom G83 für'n 4.2l V8 2004?LG

06A919501 A der Geber im Kühlwasserbogen am Kühler unten

N90316801 ist der O-Ring dazu

Sollte passend sein