

# Abgastemperatur an Lambdasonde

**Beitrag von „Turbina“ vom 25. Februar 2021 um 23:16**

die Lambdasonde misst keine Temperatur, das ist ein "VCDS-Fehler" bzw wird dies manchmal so angezeigt, wenn der Sensor nicht vorhanden ist.

Du hast ja noch die EGT Sensoren, worüber du die Temperaturen auslesen kannst.