Bluetooth Audio Streaming geht nicht

Beitrag von "andygerats" vom 6. März 2021 um 17:50

Zitat von totto75 Bei mir war auch weder Telefon noch BT Streaming möglich. Habe mit den odbeleven zugelegt und dann das übliche Prozedere gemacht. Green Menu Diagnose > Setting > Tel-Settings dort **HFP** ВТ NAD NAD op aktiviert. Im Anschluss RNS850 Reset / Reboot also (Tastenkombi Phone & Clima & Mittlerer Drehknopf & Nav & Traffic gleichzeitig halten). Danach funktionierte bei mir (SW Version 0784) dir BT Telefon Funktion ad hoc. -----Bluetooth Streaming Musik war nicht möglich. Im Green Menu Punkt Bluetooth konnte ich für das A2DP Häkchen setzten, aber es wurde nicht akzeptiert. Flog also jedes mal wieder raus. -----Ich habe dann unter Diagnose > Setting > AMI-AUX den Punkt "Ami-BT" aktiviert (enable) und nach erneutem Reboot hat es dann auch mit Apple Musik via BT (Media > Quelle BT) funktioniert Alles anzeigen Habe gleiches Problem

Jemand im Raum Stuttgart der mir dabei helfen könnte??