

# **Fehlermeldung Luftfederung "Stopp, Fehler Fahrwerk".**

**Beitrag von „x.mika01“ vom 16. März 2021 um 18:24**

Hi Turbina,

Habe ich gestern schon eingebaut und spezialwerkzeug hab ich mir selber gebaut.

Fehler ist immer noch vorhanden.

Linke Seite pumpt sich hoch rechte Seite bleibt unten.