

Wischwasserverlust hinten links

Beitrag von „Diesel-Fahrer“ vom 26. April 2021 um 22:46

Hallo Sepp,

ja das Kondenswasser läuft hinten links raus. Schau mal links unter den Stoßfänger, so direkt hinter dem Rad. Da siehst du zum einen eine Leitungsdurchführung für die hinteren Piepsensoren und eventuell auch der Kessy Antenne und zum anderen eine Gummitülle aus der das Kondenswasser herausläuft.

LG René