

Xenon Abblend- und Fernlicht ausgefallen

Beitrag von „penoepel“ vom 13. Juli 2021 um 19:22

Hallo liebe Community,

seit kurzem besitze ich einen T2, BJ 2016, Facelift - ein Traum 🥰🥰🥰

Seit gestern habe ich allerdings das Problem, dass mein Abblend- und Fernlicht vorne rechts defekt ist - das Xenon versucht zwar anfangs noch zu zünden und flackert kurz auf, mehr ist aber dann auch nicht mehr drinnen bevor es wieder ausgeht und der Fehler im Display angezeigt wird.

Verbaut sind ein Luftfahrwerk und alle Lichtassistenten / Lichtpakete, die es damals optional gab.

Meine Fragen:

- was für einen Brenner benötige ich grundsätzlich (z.B. D2S, D3S...)?
- muss ich beim Austausch des Leuchtmittels auf irgendetwas spezielles achten (Stichwort Kurvenlicht)?
- Muss zum Tauschen des Brenners der komplette Scheinwerfer raus?

Ich habe bereits das eine oder andere mal einen Xenonbrenner bei meinem alten Skoda erfolgreich getauscht - allerdings waren hier definitiv weniger Steuergeräte am Scheinwerfer verbaut als beim Dicken☐

Danke im Voraus für eure Unterstützung