

# Steinschlag Fahrersicht bereich

Beitrag von „N2k1“ vom 20. Juli 2021 um 19:21

[Zitat von Hannes H.](#)

Die Frage ist auch welche Ausstattung hat dein Wagen? Hat er eine Frontscheibenheizung? Wenn er ein ACC hat, dann wird der Tausch in der freien Werkstätte schwierig!

Bei uns gibt es eine "freie" Werkstatt, die bekommt die Scheiben direkt von VW - und kann die CAM hinterher auch vermessen.