

Motorprobleme 3.0 TDI VW Touareg

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 27. August 2021 um 07:41

Guten Morgen

Hast Du denn ein richtiges originales VCDS Dongle? Mit der originalen Software auf dem aktuellsten Stand?

Bei mir wird nämlich alles richtig angezeigt. Vielleicht mal mit dem Support dort Kontakt aufnehmen.

Viel Erfolg