

AGR-Problem, Steuergerät defekt

Beitrag von „alex k.“ vom 18. Oktober 2021 um 18:05

gerade nochmal probiert, keine Besserung...

was mich auch stutzig macht ist, dass auf der anderen ("gesunden") Bank bei abgezogenem Stecker der Istwert für das Ventil bei 100% steht, auf der Bank 2 bei 0%...

Gruß, Alex