

Dieserverlust im Motorraum

Beitrag von „Pitler111“ vom 21. Februar 2022 um 20:20

Hallo Leute, ich bin neu hier und bräuchte mal eure Hilfe. Bin bei meinen Touareg 3.0 v6 Tdi am verzweifeln, habe dieserverlust im Motorraum, leider kann ich nicht feststellen, wo genau es herkommt, rings um den ölfiltergehäuse alles voll und läuft dann vorne am Motor runter, Keilrippenriemen auch total voll! Hat jemand einen Verdacht was es sein kann? Würde mich sehr über Antworten freuen! Gruß Peter