

# **Sicherung Zigarettanzünder vorm und hinten im Kofferraum**

**Beitrag von „Thomas1986“ vom 22. Juni 2022 um 20:17**

es ist nicht wie im Handbuch beschrieben die Sicherung C6 im Fußraum. Diese ist jedenfalls iO