

RNS 850 Totalausfall

Beitrag von „miata52“ vom 15. Juli 2022 um 13:46

Hi,

jetzt bin ich auch dran. Touareg P2, 2016, 90 Tkm. Nichts geht mehr, Display bleibt schwarz. Musick, Navi, Rückfahrkamera sind im OFF. Der Freundliche spricht von "Austausch Steuergerät 3.500€, Bildschirmeinheit 800€".

LG

Ottmar