

Steuerkette Rasseln Warmstart 262PS Facelift

Beitrag von „Bergheimer“ vom 16. Juli 2022 um 08:08

Moin,

meiner macht das nicht, gar nichts.... kalt/warm/heiß ...nichts.

Kenne das aber von meinem Audi V8, hört sich grausam an, ist aber

dennoch vertretbar, ca. 2 Sekunden und dann ist Ruhe.

VG

didi