

Qualm aus der Radhausschale und der linken Motorhälfte

Beitrag von „Maxxe“ vom 16. Juli 2022 um 18:37

Mahlzeit Jungs, hat geklappt mich der dichtmasse nachdem mir der Freundliche 570€ angeboten hat für den neuen Deckel..

Qualmt manchmal noch aber danke mal das Es noch Restöl auf dem Krümmer ist was ich nicht gesehen haben..

Aber das Thema kann geschlossen werden.

Vielen Dank [XXXXXXXXXX]