

Ölsensor - Werkstatt

Beitrag von „Bartscheroni“ vom 6. August 2022 um 11:54

Besser spät als nie. Ich hatte es irgendwo gelesen, weiß aber nicht mehr wo....

Der neue Sensor hatte monatelang nichts angezeigt. Hab dann die Batterie abgeklemmt, also alles einmal Stromlos. Danach wurde die Temperatur ganz normal angezeigt. Für mich war das die Lösung des Problems...