

Knistern Lüftungsdüsen mittelkonsole vorne

Beitrag von „Mva“ vom 26. November 2022 um 17:44

Hear hear! Was das knistern angeht: wenn ich ein kleines plastikteil oben und seitlich reinstecke zwischen das Gehäuse der Luftausströmer und das Armaturenbrett und die seitenwand der Mittelkonsole dann knistert es nicht mehr 😊