

Knistern Lüftungsdüsen mittelkonsole vorne

Beitrag von „Mva“ vom 28. November 2022 um 20:59

[Zitat von coala](#)

Diese Lösung hat nur einen klitzekleinen Haken: Sobald sich die Umgebungstemperaturen signifikant ändern, geht es wieder los.

bei 20 grad (wenn er aus meinem Garage kommt) und nach 8 stunden aussen bei 5 grad hält es bis jetzt.