

Motor stottert nach Start und geht bei Einlegen einer Fahrstufe aus

Beitrag von „Magru“ vom 4. Januar 2023 um 06:48

Moin. Ich bin neu hier. Ich habe ein Problem mit meinem Touareg 7l, 3.0 TDI, 2007.

Der Motor startet, hört sich so an, als ob einige Zylinder fehlen. Gas nimmt er nicht an und sobald ich den Gang einlegen geht er aus.

Es gibt keine Fehler Meldung. Den Kraftstofffilter habe ich gewechselt.

Ich hoffe, hier kann man mir weiter helfen.